





현재 사용중인 칼날제품



새로 구입한 마늘갈끄미 제품

*위 내용과같이 구멍안쪽의 튀어나온 부분이 너무커서 칼날을 끼울때처럼 속으로 끝까지 안들어갑니다.